

SỞ Y TẾ THÁI BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1425/BV-VTTBYT
V/v Mời kiểm tra, tư vấn sửa chữa hệ
thống DSA tại Bệnh viện.

Thái Bình, ngày 25 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình (Địa chỉ: Số 530 Lý Bôn, Phường Quang Trung, TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình) hiện đang có 01 Hệ thống chụp mạch số xóa nền Model: Allura Xper FD20, S/n: 1173 của hãng Philips tại Trung tâm tim mạch báo lỗi Tube detect X-ray not possible không hoạt động được.

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa Hệ thống chụp mạch số xóa nền trên cho Bệnh viện.

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm:

- Ks. Lê Thành Chung – PTP. Vật tư – Thiết bị y tế
- SĐT. 0932. 228. 969

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình trân trọng cảm ơn! *b

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTBYT.



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
TS. BSCKII. Lại Đức Trí